

## **Lista wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami**

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.) organem wyspecjalizowanym, do kompetencji którego należy przeprowadzanie kontroli wprowadzonej do obrotu aparatury, w tym urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Jeżeli w wyniku kontroli Prezes UKE stwierdzi, że wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań, może zakazać dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na czas trwania postępowania kontrolnego. Jednocześnie w stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu (producenta, jego upoważnionego przedstawiciela bądź importera) wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami na podstawie art. 41 ustawy. W przypadku nie usunięcia niezgodności przez wprowadzającego wyrób do obrotu Prezes UKE może nakazać wycofanie wyrobu z obrotu lub zakazać dalszego przekazywania wyrobu. Jednocześnie podmioty wprowadzające do obrotu wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami podlegają odpowiedzialności karnej.

Wyroby niezgodne mogą wywoływać zaburzenia elektromagnetyczne w pracy innych urządzeń działających w tym środowisku lub same nie posiadają wymaganej odporności na zaburzenia elektromagnetyczne.

Lista zawiera dane o wyrobach niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi, w odniesieniu do których Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał w stosunku do wprowadzających wyroby do obrotu decyzje administracyjne:

- 1) zakazujące na okres nie dłuższy niż 2 miesiące dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy (art. 40k ust. 1 ustawy),
- 2) przedłużające zakaz przekazywania wyrobu do czasu zakończenia postępowania administracyjnego (art. 40k ust. 2 ustawy),
- 3) - nakazujące wycofanie wyrobu z obrotu (art. 41c ust. 3, pkt. 1 ustawy)
  - zakazujące dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy (art. 41c ust. 3, pkt. 2 ustawy)
  - ograniczające dalsze przekazywanie wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy (art. 41c ust. 3, pkt. 3 ustawy)
  - nakazujące stronie postępowania powiadomienie konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi wymaganiami, określając termin i sposób ich powiadomienia (art. 41c ust. 3, pkt. 4 ustawy)

Informacje o stwierdzonych wyrobach niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi są także przekazywane do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który prowadzi Informatyczny System Nadzoru Rynku HERMES.

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
2006-05-04	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>Wprowadzający dobrowolnie zaprzestał dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy</i>	Karta PCI Adapter Pentagram Nr modelu: Hornet 10/100 PCI	Brak danych o producencie	Multimedia Vision Sp. J., Warszawa	Karta sieciowa LAN	Urządzenie nie spełnia wymagań normy zharmonizowanej w zakresie zaburzeń wspólnych na przyłączach telekomunikacyjnych
2006-02-21	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>Wprowadzający dobrowolnie zaprzestał dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy</i>	CB RADIO 1001Z marki MIDLAND	Midland Radio Corporation 1120 Clay Street North Kansas City MO, 64116 Kraj pochodzenia wyrobu: Tajlandia	DAK Electronics Janusz Brzeziński, Warszawa	Łączność radiowa	Urządzenie nie spełnia wymagań normy zharmonizowanej w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emisji niepożądanych nadajnika w stanie nadawania</li> <li>• Częstotliwości nadajnika podczas załączania i wyłączania</li> <li>• Maks. czułości odbiornika</li> </ul>
2006-03-17	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2	CB RADIO 1001Z marki MIDLAND	Midland Radio Corporation 1120 Clay Street North Kansas City MO, 64116 Kraj pochodzenia	Canex Kazimierz Kaniewski, Warszawa	Łączność radiowa	Urządzenie nie spełnia wymagań normy zharmonizowanej w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emisji niepożądanych nadajnika w stanie</li> </ul>

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>W stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu, w wyniku postępowania administracyjnego 27 września 2006 r. wydana została decyzja nakazująca wycofanie wyrobu z obrotu (na podst. art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 8 ustawy)</i>		wyrobu: Tajlandia			nadawania • Częstotliwości nadajnika podczas załączania i wyłączania
2006-02-21	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>Wprowadzający dobrowolnie zaprzestał dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy</i>	CB RADIO PRO 510 XL marki UNIDEN	UNIDEN AMERICA CORPORATION 4700 AMON CARTER BOULEVARD Kraj pochodzenia wyrobu: Chiny	DAK Electronics Janusz Brzeziński, Warszawa	Łączność radiowa	Urządzenie nie spełnia wymagań normy zharmonizowanej w zakresie: • Mocy w kanale sąsiednim • Emisji niepożądanych nadajnika w stanie nadawania
2006-07-10	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie	CB RADIO PRO 510 XL marki UNIDEN	UNIDEN AMERICA CORPORATION 4700 AMON CARTER BOULEVARD Kraj pochodzenia	Canex Kazimierz Kaniewski, Warszawa	Łączność radiowa	Urządzenie nie spełnia wymagań normy zharmonizowanej w zakresie: • Emisji niepożądanych nadajnika w stanie nadawania

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	art. 40k ust. 1 ustawy) <i>W stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu, w wyniku postępowania administracyjnego 17 listopada 2006 r. wydana została decyzja nakazująca wycofanie wyrobu z obrotu (na podst. art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 8 ustawy)</i>		wyrobu: Chiny			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Częstotliwości nadajnika podczas załączania i wyłączania</li> </ul>
2006-02-21	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>Wprowadzający dobrowolnie zaprzestał dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy</i>	CB RADIO PRO 520 XL marki UNIDEN	UNIDEN AMERICA CORPORATION 4700 AMON CARTER BOULEVARD Kraj pochodzenia wyrobu: Chiny	DAK Electronics Janusz Brzeziński, Warszawa	Łączność radiowa	<p>Urządzenie nie spełnia wymagań normy zharmonizowanej w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mocy w kanale sąsiednim</li> <li>• Emisji niepożądanych nadajnika w stanie nadawania</li> </ul>
2006-07-10	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy)	CB RADIO PRO 520 XL marki UNIDEN	UNIDEN AMERICA CORPORATION 4700 AMON CARTER BOULEVARD Kraj pochodzenia wyrobu:	Canex Kazimierz Kaniewski, Warszawa	Łączność radiowa	<p>Urządzenie nie spełnia wymagań normy zharmonizowanej w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mocy w kanale sąsiednim</li> <li>• Częstotliwości nadajnika podczas załączania i wyłączania</li> </ul>

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	<i>W stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu, w wyniku postępowania administracyjnego 17 listopada 2006 r. wydana została decyzja nakazująca wycofanie wyrobu z obrotu (na podst. art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 8 ustawy)</i>		Chiny			
2005-12-27	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>Wprowadzający dobrowolnie wycofał wyrób z obrotu</i>	Suszarka do włosów marki SAPIR Nr modelu: SP-1100-F	Brak danych o producencie Kraj pochodzenia: Chiny	E&S Sp. z o.o., Raszyn	Suszenie włosów	Niespełnianie wymagań zasadniczych w zakresie napięcia i mocy na zaciskach zasilania.
2006-03-08	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>W wyniku postępowania administracyjnego wprowadzający wycofał wyrób z obrotu.</i>	Maszyna do szycia marki MTM Nr modelu: MM-307C	Linia Szycia M. Piłat z siedzibą w Poznaniu	Linia Szycia M. Piłat z siedzibą w Poznaniu	Maszyna do szycia typu domowego	Niespełnianie wymagań normy zharmonizowanej w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
2005-12-09	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>Wprowadzający do obrotu dobrowolnie wycofał wyrób z obrotu</i>	Aparat telefoniczny TT 158 Marcel	MESCOMP TELCOM S.A. z siedzibą w Warszawie	MESCOMP TELCOM S.A. z siedzibą w Warszawie	Prowadzenie rozmów telefonicznych	Urządzenie nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości. radiowej oraz odporności na zaburzenia przewodzone
2006-06-20	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>Wprowadzający dobrowolnie zaprzestał dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy</i>	Telewizor turystyczny 5,5" Shark Nr modelu: SH1404 B&W	Brak danych o producencie Kraj pochodzenia wyrobu: Korea Północna	Manta Multimedia Sp. z o.o., Warszawa	Odbiór stacji radiowych i telewizyjnych	Niespełnianie wymagań normy zharmonizowanej w zakresie: Odporności na sygnały niepożądane doprowadzone do wejścia antenowego; Odporności na sygnały niepożądane doprowadzone do zacisków zasilania; Odporności na prądy indukowane doprowadzone do wejścia antenowego; Napięcia zaburzeń na zaciskach antenowych.
2006-08-09	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>W stosunku do</i>	Radiomagnetofon kasetowy KEDISON Nr modelu: KE-111	Brak danych o producencie Kraj pochodzenia wyrobu: Chiny	S-Logic Group, Gdynia	Do zastosowań domowych	Niespełnianie wymagań normy zharmonizowanej PN-EN 55013:2004 w zakresie natężenia pola zaburzeń radioelektrycznych

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	<i>wprowadzającego wyrób do obrotu, w wyniku postępowania administracyjnego 14 maja 2007 r. wydana została decyzja nakazująca wycofanie wyrobu z obrotu (na podst. art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 8 ustawy)</i>					
2006-07-20	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>Wprowadzający dobrowolnie wycofał wyrób z obrotu</i>	Energooszczędna świetlówka kompaktowa Balux Nr modelu: Energy saver 11W	Sulimar Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim	Sulimar Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim	Do oświetlenia pomieszczeń biurowych, hal, magazynów, pomieszczeń domowych, oraz oświetlenia na zewnątrz	Niespełnienie wymagań normy zharmonizowanej PN-EN 55015:2005 w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych.
-	- <i>Wprowadzający dobrowolnie zaprzestał dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy.</i>	CB RADIO PRO 510 XL marki UNIDEN	UNIDEN AMERICA CORPORATION	RADPOL Bogusław Bogucki Jerzy Popiel z siedzibą w Opolu	Łączność radiowa	Urządzenie nie spełnia wymagań normy zharmonizowanej w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emisji niepożądanych nadajnika w stanie nadawania</li> <li>• Częstotliwości nadajnika podczas załączania i wyłączenia.</li> </ul>
2006-07-28	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi,	Transformator elektroniczny Kwazar	Bartosz Zacharewicz „Kwazar” z	Bartosz Zacharewicz „Kwazar” z	Zasilanie żarówek halogenowych	Urządzenia nie spełniają wymagań norm zharmonizowanych w

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>Wprowadzający dobrowolnie wycofał wyrób z obrotu</i>	Nr modelu: TE 150W	siedzibą w Opolu	siedzibą w Opolu		zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych.
2006-10-05	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>W toku postępowania administracyjnego wprowadzający dobrowolnie wycofał wyrób z obrotu.</i>	Oprawa oświetleniowa ręczna do świetlówek Kanlux Nr modelu: TOE10-12V	KANLUX Spółka z o.o. z siedzibą w Radzionkowie	KANLUX Spółka z o.o. z siedzibą w Radzionkowie	Lampa ręczna do świetlówek	Wyrób nie spełnia wymagań normy zharmonizowanej w zakresie napięcia zaburzeń.
2006-11-13	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>W toku postępowania administracyjnego wprowadzający wycofał wyrób z obrotu.</i>	Zasilacz elektroniczny do żarówek halogenowych XENEX, Nr modelu: ET-60W	Candellux Lighting Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce	Candellux Lighting Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce	Do zasilania lamp halogenowych	Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych.



Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
2006-11-13	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>W toku postępowania administracyjnego wprowadzający wycofał wyrób z obrotu.</i>	zasilacz elektroniczny do żarówek halogenowych XENEX Nr modelu: ET-150W	Candellux Lighting Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce	Candellux Lighting Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce	Do zasilania lamp halogenowych	Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych.
2006-11-10	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>W stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu w wyniku postępowania administracyjnego, wydana została w dniu 30 listopada 2007 r. decyzja nakazująca wycofanie wyrobu z obrotu i zakazująca dalszego przekazywania wyrobu użytkownikom, konsumentom i dystrybutorom (na</i>	Radiotelefon CB Uniden Nr modelu: PRO 510XL	UNIDEN	Protrade Wojciech Kaniewski z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna	Łączność radiowa	Niespełnienie wymagań normy zharmonizowanej w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• skutecznej mocy promieniowania</li> <li>• mocy w kanale sąsiednim.</li> </ul>

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	<i>podst. art. 41c ust. 3 pkt 1 i 2 i ust. 9 ustawy).</i>					
2006-11-10	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>W stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu w wyniku postępowania administracyjnego, wydana została w dniu 30 listopada 2007 r. decyzja nakazująca wycofanie wyrobu z obrotu i zakazująca dalszego przekazywania wyrobu użytkownikom, konsumentom i dystrybutorom (na podst. art. 41c ust. 3 pkt 1 i 2 i ust. 9 ustawy).</i>	Radiotelefon CB Uniden Nr modelu: PRO 520XL	UNIDEN	Protrade Wojciech Kaniewski z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna	Łączność radiowa	Niespełnienie wymagań normy zharmonizowanej w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• skutecznej mocy promieniowania</li> <li>• mocy w kanale sąsiednim.</li> </ul>
2006-11-14	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie	Blender Łucznik, Nr modelu: SM-5006S	Z.S.E. ASPA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu	Z.S.E. ASPA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu	Mieszanie i rozdrabnianie produktów spożywczych	Badany wyrób nie spełnia wymagań norm w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych oraz mocy zaburzeń radioelektrycznych.

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	art. 40k ust. 1 ustawy) <i>W toku postępowania administracyjnego wprowadzający wycofał wyrób z obrotu.</i>					
2006-08-08	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>W stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu, w wyniku postępowania administracyjnego 31 maja 2007 r. wydana została decyzja nakazująca wycofanie wyrobu z obrotu (na podst. Art. 41c, ust. 3 pkt1 i ust. 9 ustawy)</i>	Telewizor Watson SF1411	SIG GmbH z siedzibą w Niemczech	SIG GmbH z siedzibą w Niemczech	odbiór programów TV	Badane urządzenie nie spełnia normy zharmonizowanej w zakresie: natężenia pola zaburzeń radioelektrycznych.
2007-04-20	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>31 sierpnia 2007 r. wydana została decyzja</i>	Robot kuchenny HAND MIXER Mishaela FA-5266 FIRST AUSTRIA	TIMETRON Co. Ltd TZS FIRST AUSTRIA	TIMETRON Co. Ltd TZS FIRST AUSTRIA	Mieszanie i rozdrabnianie produktów spożywczych	Badane urządzenie nie spełnia wymagań normy w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych.

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	<i>o przedłużeniu zakazu do czasu zakończenia postępowania administracyjnego.</i>					
2007-05-17	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>31 sierpnia 2007 r. wydana została decyzja o przedłużeniu zakazu do czasu zakończenia postępowania administracyjnego.</i>	Blender HAND BLENDER FA-5290 FIRST AUSTRIA	TIMETRON Co. Ltd TZS FIRST AUSTRIA	TIMETRON Co. Ltd TZS FIRST AUSTRIA	Mieszanie i rozdrabnianie produktów spożywczych	Badane urządzenie nie spełnia wymagań norm w zakresie mocy zaburzeń radioelektrycznych.
2006-11-23	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>W stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu, w wyniku postępowania administracyjnego 24 maja 2007 r. wydana została decyzja nakazująca wycofanie</i>	Lampa plazmowa płaska KOTRONIC Nr modelu: PP-6	Kotronic Special Products B.V. z siedzibą w Holandii	Kotronic Special Products B.V. z siedzibą w Holandii	Oświetlanie pomieszczeń	Badane urządzenie nie spełnia wymagań normy w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych.

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	<i>wyrobu z obrotu (na podst. art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 9 ustawy)</i>					
2007-04-23	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>W stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu w wyniku postępowania administracyjnego, wydana została w dniu 25 września 2007 r. decyzja zakazująca dalszego przekazywania wyrobu użytkownikom, konsumentom oraz sprzedawcom (na podst. art. 41c ust. 3 pkt 2 i ust. 9 ustawy).</i>	CB Radio COBRA 19DX IV	Brak danych o producencie Kraj pochodzenia wyrobu: Chiny	Protrade Wojciech Kaniewski z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna	Łączność radiowa	Niespełnienie wymagań normy zharmonizowanej w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>emisji niepożądanych nadajnika</li> <li>częstotliwości nadajnika podczas załączania i wyłączania</li> <li>selektywności sąsiedniokanałowej odbiornika</li> <li>tłumienia intermodulacji odbiornika</li> <li>odchyłki częstotliwości nadajnika.</li> </ul>
2007-06-04	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>Obecnie toczy się</i>	Suszarka do włosów Akira HD 111	Brak danych	Athletic AGD Sp. z o. o.	Suszenie włosów	Badane urządzenie nie spełnia wymagań norm w zakresie mocy zaburzeń radioelektrycznych.

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	<i>postępowanie administracyjne. 8 sierpnia 2007 r. wydana została decyzja o przedłużeniu zakazu do czasu zakończenia postępowania administracyjnego.</i>					
2007-07-05	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy). <i>W stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu, w wyniku postępowania administracyjnego, wydana została w dniu 4 września 2007 r. decyzja nakazująca wycofanie wyrobu z obrotu (na podst. art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 9 ustawy)</i>	Światłówka energooszczędna LUMAX 2U 15 WATT	Intertrade-Patio Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi	Intertrade-Patio Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi	Oświetlenie pomieszczeń	Niespełnienie wymagań normy zharmonizowanej w zakresie dopuszczalnych poziomów napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych.
2007-08-09	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres	Światłówka energooszczędna Leuci Sfera 5W E14 Sfera 5W	Leuci S. p. A. – ITALY	Leuci S. p. A. – ITALY	Oświetlenie pomieszczeń	Niespełnienie wymagań normy zharmonizowanej w zakresie dopuszczalnych poziomów napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych.

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>W stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu w wyniku postępowania administracyjnego, wydana została w dniu 8 stycznia 2008 r. decyzja umarzająca postępowanie z związku ze stwierdzeniem wycofania wyrobu z obrotu (na podst. art. 41c ust. 2 pkt 2 ustawy).</i>					
2007-08-09	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy). <i>W stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu w wyniku postępowania administracyjnego, wydana została w dniu 8 stycznia 2008 r. decyzja umarzająca postępowanie z związku ze stwierdzeniem</i>	Światłówka energooszczędna Leuci Olivia 7W E14 Olivia 7W	Leuci S. p. A. – ITALY	Leuci S. p. A. – ITALY	Oświetlenie pomieszczeń	Niespełnienie wymagań normy zharmonizowanej w zakresie dopuszczalnych poziomów napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych.

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	<i>wycofania wyrobu z obrotu (na podst. art. 41c ust. 2 pkt 2 ustawy).</i>					
2007-10-17	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>Wprowadzający dobrowolnie wycofał wyrób z obrotu</i>	Światłówka energooszczędna 2U 11W	ANS - Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	ANS - Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Oświetlanie wnętrz	Niespełnienie wymagań normy zharmonizowanej w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych.
2007-10-15	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy). <i>W stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu w wyniku postępowania administracyjnego, wydana została w dniu 8 stycznia 2008 r. decyzja umarzająca postępowanie z związku ze stwierdzeniem wycofania wyrobu z obrotu (na podst. art.</i>	Wkrętarka BSD 650 PROFI marki Blaukraft	Blaukraft Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie	Blaukraft Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie	Wkręcanie	Niespełnienie wymagań normy zharmonizowanej w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych oraz mocy zaburzeń radioelektrycznych.



Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	<i>41c ust. 2 pkt 2 ustawy).</i>					
2007-12-12	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy). <i>Obecnie w stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobu niezgodnego. 18 lutego 2008 r. wydana została decyzja o przedłużeniu zakazu do czasu zakończenia postępowania administracyjnego.</i>	Zasilacz komputerowy Take me 350	MEGABAJT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	MEGABAJT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Zasilanie komputera	Niespełnienie wymagań normy zharmonizowanej w zakresie zaburzeń przewodzonych na zaciskach zasilania.
2007-12-12	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy). <i>Obecnie w stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu toczy się</i>	Suszarka do włosów ORAVA HD-404 VIRGO	Oravska elektrotechnicka spolocnost s.r.o.	ORAVA sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach	Suszenie włosów	Niespełnienie wymagań normy zharmonizowanej w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych.

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	<i>postępowanie administracyjne w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobu niezgodnego.</i>					
2008-01-04	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy).	Energooszczędna świetlówka kompaktowa 4U E27 marki Apollo Electronics	Apollo Electronics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Apollo Electronics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Oświetlanie wnętrz	Niespełnienie wymagań normy zharmonizowanej w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych I emisji harmoniczných prądu.
2008-01-07	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy).	Transformator elektroniczny 12V ZeXt model KA-250	Kraj pochodzenia wyrobu - Chiny	ZeXt Sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku	Zasilanie oświetlenia halogenowego	Niespełnienie wymagań normy zharmonizowanej w zakresie napięcia zaburzeń radioelektrycznych na zaciskach sieciowych.

Data aktualizacji:  
2008-02-18

Opracowanie:  
Urząd Komunikacji Elektronicznej, Departament Kontroli i Egzekucji, Wydział Nadzoru Rynku Wyrobów